ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-476	PS/PF/61261

PRODUCTO

Módulo alicuotador incluido en el sistema Aptio Automation, número de referencia de Inpeco FLX-212, número de referencia de Siemens 11266636, versiones de firmware: AQMb_3-3-0.H86, AQMa_3-1-1-8.H86 y AQMb_3-1-1-8.H86 o posteriores.

FINALIDAD PREVISTA

El sistema de automatización Aptio Automation es un sistema modular diseñado para automatizar los procesamientos preanalítico y postanalítico, así como la manipulación de muestras y su procesamiento en el laboratorio clínico. Aúna varios dispositivos analíticos en una estación de trabajo unificada en la que se emplean funciones comunes de procesamiento de muestras.

Nº SERIE

Todos

FABRICANTE

Inpeco S.A., Suiza

DISTRIBUIDOR

Siemens Healthcare S.L.U., Avda. Leonardo Da Vinci 15, 28906 Getafe, Madrid

ASUNTO

Advertencia de seguridad debido a que se ha detectado que cuando se genera el error de detección de coagulo en el módulo alicuotador con los sistemas Aptio Automation con versiones de firmware AQMb_3-3-0.H86, AQMa_3-1-1-8.H86 y AQMb_3-1-1-8.H86 o posteriores, el tubo de muestra secundario señalizado con el error 2132 se podría diluir con agua procedente del circuito hidráulico y, por tanto, debería desecharse.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso de la empresa Siemens
- Nota de aviso de la empresa Inpeco