MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2021-721 | PS/MAM/75509 |

**PRODUCTO**
Implantes del Sistema LactoSorb
(Ver referencias y lotes afectados en nota de aviso de la empresa)

**FINALIDAD PREVISTA**
Placas de sutura reabsorbibles que sirven para unir tejidos blandos al hueso.

**FABRICANTE**
Biomet Microfixation LLC, Estados Unidos.

**DISTRIBUIDOR**
Acuña y Fombona S.A. C/Marqués de Casa Valdés, 103-105. 33202. Gijón

**ASUNTO**
Retirada del mercado de determinados implantes del sistema LactoSorb debido a la posible presencia de niveles elevados de endotoxinas bacterianas.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**
- Nota de aviso empresa

**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)**
**Fecha de la firma: 29/12/2021**
*Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es*
**CSV: D Q 7 D D Y A 6 5 3**



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89