MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-198	PS/CH/70058

PRODUCTO
Monitor/Desfibrilador Philips HeartStart Intrepid Modelo 867172

Nº SERIE
Empezando por CN73900078 y terminado con CN73902611
Empezando por CN73902612 y terminado con CN73904264

FABRICANTE
Philips Goldway (Shenzhen) Industrial Inc., China.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica, S.A. María de Portugal 1, 28050 Madrid.

ASUNTO

Actualización de las advertencias de seguridad relacionadas con la posibilidad de que el Monitor/Desfibrilador HeartStart Intrepid pueda provocar interferencias con otros equipos de monitorización si ambos se encuentran conectados a un paciente al mismo tiempo, y sólo si el Intrepid está conectado a una fuente de alimentación de corriente alterna (CA).

INFORMACION ADICIONAL

El fabricante en julio de 2021 emitió una nota de aviso en la que informaba de la posibilidad de que el Monitor/Desfibrilador HeartStart Intrepid bajo determinadas condiciones pudiera provocar interferencias con otros equipos de monitorización. La AEMPS transmitió esta información el 12 de julio de 2021, alerta 2021-395.

La empresa está enviando una nueva nota de aviso en la que reitera las advertencias y medidas que deben tomar los usuarios e informa que sustituirá el módulo de alimentación de corriente alterna/la toma de corriente de alterna y el resto de hardware/software asociado a fin de solucionar los problemas identificados

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 25/04/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: P T 7 K E A P 0 F 3

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89