ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-053	PS/PRV/89810

PRODUCTO
Analizador de inmunoensayo Access 2.
Referencias: 81600N, 386220, A65531, A25640

Nº SERIE
Ver n^{os} de serie afectados en el apéndice A

FABRICANTE
Beckman Coulter, Inc. EE.UU.

DISTRIBUIDOR
- Beckman Coulter S.L.U. Torre Realia. Plaza Europa 41-43, 4ª planta. C.P. 08908 L'Hospitalet de Llobregat
- Beckman Coulter S.L.U. Calle de Valgrande, 8. C.P. 28108 Alcobendas (Madrid)

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas referencias y números de serie del analizador Access 2 debido a una posible rotura de la abrazadera del brazo de lavado.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa
- Apéndice A. Números de serie afectados
- Apéndice B. Instrucciones para inspeccionar la abrazadera del brazo de lavado.