ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-213	PS/AVG/101854

PRODUCTO
Sistemas de resonancia magnética de Philips con diámetro interior de 60 cm de ancho.
Ver modelos y números de referencia en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Philips Healthcare, Holanda.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica S.A.U., C. de María de Portugal, 1, Hortaleza, 28050 Madrid.

ASUNTO
Ampliación de las referencias afectadas para las advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas de resonancia magnética de Philips debido a un posible fallo del adhesivo del sello de la bobina de cuerpo en cuadratura que puede provocar la exposición de bordes afilados.

INFORMACION ADICIONAL
En enero de 2024 el fabricante emitió una nota de aviso con advertencias de seguridad en relación con un posible fallo del adhesivo del sello de la bobina de cuerpo en cuadratura que puede provocar la exposición de bordes afilados. La AEMPS transmitió esta información el 25 de enero de 2024, alerta 2024-046.

La empresa está remitiendo una nueva nota de aviso para informar de que existen nuevas referencias de sistemas de resonancia magnética afectadas por esta acción correctiva.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: CSQNCQT4W78T94VV1B17**
Fecha de la firma: 30/04/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89