ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-399	PS/AVG/137370

PRODUCTO

Sistemas Azurion que no están configurados con una palanca auxiliar.
Ver nombres comerciales y códigos del sistema afectados en el apéndice A de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

Philips Medical Systems Nederland BV, Países Bajos.

DISTRIBUIDOR

Philips Ibérica S.A.U. Calle de María de Portugal, 1, Hortaleza, 28050 Madrid.

ASUNTO

Actualización de las advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas Azurion, debido a la posibilidad de que los movimientos longitudinales y transversales de la mesa se vean afectados por el desgaste mecánico del control de mesa flotante en el módulo de control.

INFORMACIÓN ADICIONAL

En abril de 2026 el fabricante emitió una nota de aviso para informar de la posibilidad de que los movimientos longitudinales y transversales de la mesa se viesen afectados por el desgaste mecánico del control de mesa flotante en el módulo de control en determinados sistemas Azurion sin palanca auxiliar. La AEMPS transmitió esta información el 8 de mayo de 2026, alerta 2026-200.

La empresa está emitiendo una nueva nota de aviso, aclarando que solo determinados modelos y tipos de mesa están afectados por la nota de aviso enviada en abril de 2026. Las mesas de paciente afectadas pueden consultarse en la tabla 1 de la nota de aviso.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.