ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-604	PS/SM/48722

PRODUCTO
Sistema de rayos X Radrex-i, modelo DRAD-3000-E

Nº SERIE
W8A1387001, W8A1387002, W8A13X2001, W8A13X2002, W8A13X2010, W8A13Y2003, W8A13Y2004, W8A13Y2005,W8A13Y2006, W8A13Y2007, W8A13Y2008, W8A13Y2009,W8A1412011, W8A1447003, W8B14Z2015, W8B1522018, W8B1522019, W8B1522020, W8B1572022, W8B1632032, W8B1632033, W8B1642037, W8B1642038, W8B1662040, W8B1672041, W8B16Z2042, W8B1732043, W8B1742044, W8B1742045, W8B1752046, W8B1772048, W8B1782049, W8B1792050, W8B1792051, W8B17Z2052, W8C1822053, W8C1822054, W8C1822055

VERSION SOFTWARE
V5.00ER005

FABRICANTE
Canon Medical Systems Corporation, Japón

DISTRIBUIDOR
Canon Medical Systems, S.A. Camino de la Zarzuela, 19, 28023, Aravaca-Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que cuando se realice una radiografía con los sistemas DRAD-3000E con el detector de rayos X inalámbrico TFP-4336W, versión de software V5.00ER005, la transmisión de la imagen no se complete debido a una congestión en el canal inalámbrico, y al reiniciar el sistema se pierdan los datos de imagen

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 21/11/2018
Localizador: Q2G485S862

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89