ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-658	PS/MTM/49147
PRODUCTO AFECTADO EN ESPAÑA Tapón luer-lock DUALSTOP, código 9888.00	
Nº LOTES AFECTADOS EN ESPAÑA 160617FD-200917FD-061117FD-301117FD-150118FD-310118FD-200218FD-260318FD-260418FD-180518FD	
FABRICANTE VYGON, Francia.	
DISTRIBUIDOR VYGON S.A., C/ Ciudad de Sevilla 34, Pol. Ind. Fuente del Jarro, 46988 Paterna, Valencia.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados lotes de los tapones luer-lock DUALSTOP, código 9888.00, debido un defecto potencial de fabricación que podría ocasionar una fuga.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS • Nota de aviso empresa	