ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-010	PS/MTM/49286

PRODUCTO

Electrocardiógrafos CARDIOVIT MS-2007/2010/2015:

Equipo	Nº artículo
CARDIOVIT MS-2007	0A.101000 3.900790 Standard 3.900797 WLAN
CARDIOVIT MS-2010	0.090000 3.900800 Standard 3.900805 WLAN 3.900804 WLAN/GSM
CARDIOVIT MS-2015	0A.100000 3.900810 Standard 3.900829 Standard 2014 3.900812 WLAN/GSM 3.900830 WLAN/GSM 2014 3.900833 WLAN

Nº SERIE

Todos los números de serie

FABRICANTE

Schiller AG, Suiza.

DISTRIBUIDOR

SCHILLER ESPAÑA, S.A.U., C/ Dublín 1, Of. 2 (Európolis), 28232 Las Rozas, Madrid.

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con el mantenimiento y reemplazo de las baterías de los electrocardiógrafos CARDIOVIT, debido a la posibilidad de que se produzca sobrecalentamiento de la batería, humo y deformación de la carcasa del equipo si se excede el tiempo de reemplazo recomendado (24 meses).

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa