ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-290	PS/MAT/52207

PRODUCTO
Monitores Philips SureSigns VS3 y VS4:

863069 SureSigns VS3 NBP
863070 SureSigns VS3 NBP, Temp
863071 SureSigns VS3 NBP, SpO2
863072 SureSigns VS3 NBP, SpO2, Rec
863073 SureSigns VS3 NBP, SpO2, Temp
863074 SureSigns VS3 NBP, SpO2, Temp, Rec
863283 SureSigns VS4 NBP, SPO2

FINALIDAD PREVISTA
Monitorización, registro y creación de alarmas de múltiples parámetros fisiológicos.

Nº SERIE
La empresa remitirá a cada centro, en el Anexo I de la nota de aviso, el modelo y el número de serie de los equipos afectados.

VERSION SOFTWARE
Hasta la versión de software A.07.32 inclusive.

FABRICANTE
Philips Medical Systems, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica S.A., C/ María de Portugal 1, 28050 Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que determinados monitores Philips SureSigns VS3 y VS4 no midan, muestren ni den alarmas de frecuencias de pulso superiores a 240 latidos por minuto, debido a un error de software.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa
- Anexo a las instrucciones de uso y manual de servicio