ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-352	PS/FFG/52711

PRODUCTO

Monitores/desfibriladores HeartStart MRx con números de modelo M3535A y M3536A, configurados con el módulo de alimentación de CA M3539A para alimentación con corriente alterna (CA) o carga de baterías.

Nº DE SERIE

La empresa indicará en su nota de aviso los monitores/desfibriladores HeartStart MRx afectados distribuidos a cada centro.

FABRICANTE

Philips Medical Systems, EEUU.

DISTRIBUIDOR

Philips, Ibérica, S.A.U., sita en María de Portugal 1, 28050 Madrid.

ASUNTO

Advertencia de seguridad debido a un posible fallo del módulo de alimentación de corriente alterna M3539A de los desfibriladores/ monitores HeartStart MRx, por el que podría dejar de cargar la batería y producir una interrupción de la monitorización o un retraso en el suministro de un shock o terapia de marcapasos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa