# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2019-381 | PS/NC/53425 |

**PRODUCTO AFECTADO EN ESPAÑA**
ANTERION con gestión de imágenes HEYEX 2.

**FINALIDAD PREVISTA**
Dispositivo de análisis y adquisición de imágenes oftálmicas sin contacto, utilizado para la visualización y las mediciones del segmento anterior y de la longitud axial.

**VERSION SOFTWARE**
HEYEX 2

**FABRICANTE**
Heidelberg Engineering, Alemania.

**DISTRIBUIDOR**
W. M. BLOSS, S.A., Concilio de Trento, nº 37-39, 08018 Barcelona.

**ASUNTO**
Advertencia de seguridad relacionada con un error en la configuración predeterminada de los dispositivos ANTERION con software HEYEX 2, el cual podría hacer que los datos maestros del paciente se muestren de forma incorrecta.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS**
- Nota de aviso de la empresa