ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA	**REFERENCIA**
2019-573	PS/MRG/48330

PRODUCTO

Programador CareLink™ 2090 y Programador CareLink Encore™ 29901.

FINALIDAD PREVISTA

Sistemas portátiles, basados en un microprocesador, con un programa de software para interrogar y programar dispositivos cardiovasculares implantables de Medtronic.

FABRICANTE

Medtronic Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR

Medtronic Ibérica, C/María de Portugal 11, 28050 Madrid.

ASUNTO

Actualización del software de los programadores CareLinkTM 2090 y CareLink EncoreTM 29901, para reforzar los controles de seguridad (versión 3.0 del software Modelo 9986 para los programadores 2090 y versión 9.0 del SW028 para los programadores Encore).

INFORMACION ADICIONAL

En octubre de 2018 el fabricante emitió una nota de aviso con advertencias de seguridad en relación con posibles vulnerabilidades en el proceso de actualización de software de los programadores CareLink™ 2090 y CareLink Encore™ 29901 cuando ésta se realizaba a través de la Red de Distribución de Software (o RDS). La AEMPS transmitió esta información el 22 de octubre de 2018, alerta 2018-550.

La empresa está remitiendo una nueva nota de aviso para informar que va a proceder a actualizar el software de los programadores CareLink™ 2090 y CareLink Encore™ 29901, para reforzar los controles de seguridad.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa