ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-576	PS/PF/55242 y PS/PF/55243

PRODUCTO

- Ventiladores Philips V60. (Nota FSN86600042A)
- Ventiladores Philips V60 y V680 a los que se ha reemplazado la pantalla de origen por la Pantalla Táctil RP Kit 453561511951 (1032318 Rev. C) enviada como pieza de repuesto. (Nota FSN86600045A)

FINALIDAD PREVISTA

Los ventiladores Philips V60 y V680 están destinados a proporcionar asistencia respiratoria en un hospital o centro de asistencia sanitaria.

Nº SERIE

- La empresa indicará en la nota de aviso los números de serie de los ventiladores V60 afectados en cada centro. (Nota FSN86600042A)
- Ver los números de serie de la Pantalla Táctil RP Kit P/N 453561511951 etiquetada con número de pieza principal 1032318 Revisión C afectados, en la nota de aviso de la empresa. (Nota FSN86600045A)

FABRICANTE

Respironics California, LLC, EEUU

DISTRIBUIDOR

Philips Ibérica, S.A.U.

ASUNTO

Retirada del mercado de determinados números de serie de los kits de pantalla táctil RP P/N 453561511951 no utilizados y advertencias de seguridad relacionadas con determinados números de serie de los ventiladores Philips V60 y con los ventiladores Philips V60 y V680 a los que se ha reemplazado la pantalla de origen por determinados números de serie de la pantalla táctil RP Kit 453561511951 debido a que podrían congelarse y no responder a los comandos táctiles lo que podría producir un retraso en el ajuste de la terapia de los pacientes.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa (FSN86600042A)
- Nota de aviso empresa (FSN86600045A)