ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-698	PS/PRV/56707 PS/PRV/56708

PRODUCTO

- Sistema CombiDiagnost R90 GCF (Grid Controlled Fluoroscopy)
- Sistema CombiDiagnost R90 PCF (Pulsed Controlled Fluoroscopy)

FINALIDAD PREVISTA

El sistema CombiDiagnost R90 es un sistema de radiofluoroscopias multifuncional. Es apto para todos los exámenes radiográficos y fluoroscópicos sistemáticos, incluidos en las áreas especializadas como angiografía o pediatría, y excluidas las mamografías.

FABRICANTE

Philips Medical Systems DMC GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR

Philips Ibérica, S.A., calle María de Portugal, 1, 28050 Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad y actualización del software de los sistemas CombiDiagnost R90 GCF y PCF, debido a que cuando se utiliza el botón arriba/abajo de la mesa, el sistema podría experimentar el Error 80 que bloquea la geometría en estado especifico, y revisión del contacto térmico de la Unidad de Distribución de energía del sistema “SPDU” al poder estar los interruptores instalados incorrectamente y no funcionar.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa para CombiDiagnost R90 GCF
- Nota de aviso empresa para CombiDiagnost R90 PCF