# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2020-234 | PS/JMP/58939 |

**PRODUCTO**
Sistemas Cios Spin y Cios Alpha que tienen instalado el generador de rayos X Polydoros M25, revisión 04.

**Nº SERIE**
Ver números de serie de los sistemas Cios Spin y Cios Alpha afectados en la nota de aviso de la empresa

**FABRICANTE**
SIEMENS HEALTHCARE GmbH, Alemania

**DISTRIBUIDOR**
Siemens Healthcare SLU. Avd. Leonardo Da Vinci, 15. 28906 Getafe (Madrid)

**ASUNTO**
Advertencia de seguridad relacionada con determinados sistemas Cios Spin y Cios Alpha que tienen instalado el generador de rayos X Polydoros M25, revisión 04, debido a que al desenchufar el cable principal puede generarse una tensión eléctrica no segura en el conector X10, lo que puede provocar una descarga eléctrica si el usuario u otras personas tocan las patillas de contacto del conector X10.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Nota de aviso empresa