

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2023-153	REFERENCIA PS/CMAG/89377
PRODUCTO Catéter balón para ATP de perfil ultrabajo Advance Micro™ 14. Ver referencias y números de pedido de los productos afectados en la nota de aviso de la empresa	
Nº LOTE 14012749 y 14007378	
FABRICANTE Cook Incorporated, Estados Unidos.	
DISTRIBUIDOR Cook Medical Cook, Robert-Koch-Straße, 2, 52499 Baesweiler, Alemania	
ASUNTO Retirada del mercado de los lotes 14012749 y 14007378 del catéter balón para ATP de perfil ultrabajo Advance Micro™ 14, debido a que se distribuyeron después de su retirada de la Declaración de Conformidad.	
INFORMACION ADICIONAL En febrero de 2023 la empresa emitió una nota de aviso informando de la retirada del mercado de determinados lotes del catéter balón para ATP de perfil ultrabajo Advance Micro™ 14 y del catéter de drenaje multipropósito de Ultrathane con lazo de bloqueo tipo Cook-Cope, debido a que se distribuyeron después de su retirada de la Declaración de Conformidad. La AEMPS transmitió esta información el 06 de febrero de 2023, alerta 2023-043. Cook Incorporated está emitiendo una nueva nota de aviso para incluir en la retirada los lotes 14012749 y 14007378 del catéter balón para ATP de perfil ultrabajo Advance Micro™ 14	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	

