

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>Nº DE ALERTA:</b><br>2023-234   | <b>REFERENCIA</b><br>PS/JMP/93086 |
| <b>PRODUCTO</b><br>Grapas para ligadura de titanio con cinta Horizon® Microclip™<br>Código de producto: 005200   |                                   |
| <b>Nº DE LOTE</b><br>Ver los números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa   |                                   |
| <b>FABRICANTE</b><br>Teleflex, Inc., EE.UU   |                                   |
| <b>DISTRIBUIDOR</b><br>Teleflex Medical. C/Quito, Pol. Ind. Camporroso, nave 1-5, 2880, Alcalá de Henares, Madrid.   |                                   |
| <b>ASUNTO</b><br>Retirada del mercado de determinados números de lote de las grapas para ligadura de titanio con cinta Horizon® Microclip™, debido a la posibilidad de que se produzca una aplicación inadecuada o incorrecta de la grapa en las estructuras vasculares. |                                   |
| <b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa</li></ul>  |                                   |

