

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-284	REFERENCIA PS/MAM/106124 y PS/MAM/106125
PRODUCTO <ul style="list-style-type: none">Sutura VICRYL™ y sutura antibacteriana VICRYL™ PlusSutura PDS™ II y sutura antibacteriana PDS™ PlusSutura MONOCRYL™ y sutura antibacteriana MONOCRYL™ PlusSutura PDS™ II Y sutura antibacteriana PDS™ Plus Ver códigos de producto afectados en la nota de aviso de la empresa.	
Nº LOTE Ver nºs de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Johnson & Johnson International. Bélgica. Ethicon LLC. EEUU.	
DISTRIBUIDOR Johnson & Johnson, S.A. Paseo de las Doce Estrellas 5-7, 28042 Madrid.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados lotes de las suturas VICRYL, VICRYL Plus, PDS II, PDS Plus, MONOCRYL y MONOCRYL Plus, debido a la posibilidad de que presenten un agujero en el envase primario estéril.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

