

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2023-146	PS/AVG/91233 y PS/AVG/91255
PRODUCTO	
<ul style="list-style-type: none"> • CombiDiagnost R90. Modelos: 709030, 709031. • ProxiDiagnost N90. Modelos: 706100, 706110. 	
FINALIDAD PREVISTA	
Sistemas radiográficos y fluoroscópicos generales multifuncionales.	
Nº SERIE	
Ver nº ^{OS} de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE	
Philips Medical Systems DMC GmbH, Alemania.	
DISTRIBUIDOR	
Philips Ibérica S.A.U., C. de María de Portugal, 1, 28050 Madrid.	
ASUNTO	
Advertencias de seguridad relacionadas con los sistemas radiográficos CombiDiagnost R90 y ProxiDiagnost N90 debido a la posibilidad de que se produzca un cortocircuito en el armario principal y de que haya una parada de la mesa por la rotura de un cable del tablero (solo ProxiDiagnost N90).	
DOCUMENTOS ADJUNTOS:	
<ul style="list-style-type: none"> • Nota de aviso empresa. 	

