

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2023-377	<b>REFERENCIA</b> PS/PRV/96899
<b>PRODUCTO</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ventilador HAMILTON-C1, referencia 161001</li><li>• Ventilador HAMILTON-T1, referencias 161006 / 161009</li><li>• Ventilador HAMILTON-MR1, referencia 161010</li></ul>	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Diseñado para proporcionar soporte respiratorio de presión positiva a pacientes adultos y pediátricos	
<b>Nº SERIE</b> Ver nº <sup>os</sup> de serie afectados en el listado de productos afectados en España.	
<b>FABRICANTE</b> Hamilton Medical AG, Suiza.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Direx S.L, Av. de San Pablo, 28, 28823 Coslada, Madrid.	
<b>ASUNTO</b> Advertencias de seguridad y reemplazo de las placas de control de determinados números de serie de los ventiladores HAMILTON-C1/T1/MR1, debido a la posibilidad de que se detenga la ventilación por una degradación del condensador.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nota de aviso empresa para profesionales sanitarios</li><li>• Nota de aviso empresa para distribuidores</li><li>• Listado de productos afectados en España</li></ul>	

