

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2023-550	<b>REFERENCIA</b> PS/NA/99577
<b>PRODUCTO</b> Ambu® aView™ 2 Advance. Ver números de catálogo afectados en la nota de aviso de la empresa.	
<b>FINALIDAD DEL PRODUCTO</b> Visualización de datos de diagnóstico por imagen en tiempo real procedentes de dispositivos de visualización compatibles de Ambu.	
<b>FABRICANTE</b> Ambu A/S., Dinamarca.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> AMBU SL. C/ Santa Leonor, 65. Edificio B, Planta Baja Puerta Drcha, 28037 Madrid.	
<b>ASUNTO</b> Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso (IFU) del sistema Ambu® aView™ 2 Advance, debido al riesgo de perforación de la batería de iones de litio si se utilizan tornillos demasiado largos para su montaje en una interfaz VESA.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nota de aviso empresa.</li><li>• Nueva advertencia en las IFUs.</li></ul>	

