

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-100	REFERENCIA PS/AVG/102611
PRODUCTO Sistemas Azurion 3, Azurion 5 y Azurion 7. Ver números de modelo afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Para guía mediante imágenes en procedimientos de cirugía diagnóstica, intervencionista y mínimamente invasiva para las siguientes áreas de aplicación clínica: procedimientos vasculares, no vasculares, cardiovasculares y neurológicos. Así como aplicaciones de imágenes cardíacas, incluidos procedimientos de cirugía diagnóstica, intervencionista y mínimamente invasiva.	
FABRICANTE Philips Medical Systems Nederland BV, Holanda.	
DISTRIBUIDOR Philips Ibérica SAU. Calle de María de Portugal, 1, Hortaleza, 28050 Madrid.	
ASUNTO Advertencia de seguridad relacionada con determinados sistemas Azurion debido a la posible pérdida del funcionamiento al interrumpirse la alimentación por un fallo del generador Certeray del equipo	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa.	

