DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-249	PS/PRV/105250

PRODUCTO
Sistema de rayos X Incisive CT/CT 3500/CT 5300
Ver productos afectados en apéndice A de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd, China.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica, S.A.U. C/ María de Portugal 1, 28050 Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con determinados sistemas Incisive CT, CT 3500 y CT 5300, debido a que la integridad estructural de la caja del intercambiador de calor del escáner giratorio podría verse afectada y contactar con otros componentes del sistema durante la rotación.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 44JEX390D7**
Fecha de la firma: 20/05/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89