ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-590	PS/MAM/112400

PRODUCTO
Equipo de procesamiento de sangre COBE 2991. Número de catálogo: 90819
Equipo de procesamiento triple COBE 2991. Número de catálogo: 90901

Nº LOTE
Ver lotes afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Terumo BCT Inc. EEUU.

DISTRIBUIDOR
Terumo BCT España S.L. Calle Velázquez 78, 4ºD. 28001, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados lotes de los equipos de procesamiento de sangre y equipo de procesamiento triple COBE 2991, debido a la posibilidad de fugas de fluido e interrupciones del tratamiento por una serie de defectos identificados.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Anexo COBE 2991 FSN FA57, Anexo 1

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: N3X7BMTYALG9B6YJK4B7**
Fecha de la firma: 29/10/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es