

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-695	REFERENCIA PS/MJF/114415
PRODUCTO Dispositivos de urología intervencionista Coloplast Ver productos, referencias y lotes afectados en el apéndice 1 adjunto a la nota de aviso de la empresa.	
NUEVOS LOTES AFECTADOS 7396127, 7873411, 8763713, 9798953, 9959923, 9970534 y 9970536.	
FABRICANTE Coloplast A/S, Dinamarca.	
DISTRIBUIDOR Coloplast Productos Médicos, S.A. C/ Condesa de Venadito 5, 28027 Madrid.	
ASUNTO Ampliación del cese de utilización a nuevos lotes de los dispositivos de urología intervencionista Coloplast, debido a un posible defecto en el envase que podría comprometer la esterilidad del producto.	
INFORMACION ADICIONAL En diciembre de 2024 el fabricante emitió una nota de aviso indicando el cese de utilización de determinadas referencias y lotes de los dispositivos de urología intervencionista Coloplast, debido a un posible defecto en el envase que podría comprometer la esterilidad del producto. La AEMPS transmitió esta información el 17 de diciembre de 2024, alerta 2024-674. La empresa está informando de la ampliación del cese de utilización a estos nuevos lotes de los dispositivos de urología intervencionista Coloplast, ya que podrían estar afectados por este mismo problema.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresaApéndice 1 – Lista de dispositivos y números de lote afectados actualizado	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

