MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-141	PS/EML/118130

PRODUCTO
Sistema de diagnóstico por rayos X DuraDiagnost.
Referencias: 712203, 712210, 712211, 712212, 712213, 712214, 712215.

Nº SERIE
Ver números de serie afectados en el apéndice A de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd, China.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica S.A.U. Calle Maria de Portugal, 1 C.P. 28050 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas de diagnóstico por rayos X DuraDiagnost, debido a que, si el colimador no se coloca correctamente después de una reparación o reemplazo, podría caerse durante el funcionamiento y provocar lesiones a los pacientes y usuarios.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: J5VJDMS2H4WHDH1XH04E**
Fecha de la firma: 18/03/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89