

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-337	REFERENCIA PS/AVG/100149
PRODUCTO Sistemas de resonancia magnética Panorama 1.0T HFO. Números de modelo: 781250 y 781350.	
FABRICANTE Philips Medical Systems Nederland B.V., Países Bajos.	
DISTRIBUIDOR Philips Ibérica, S.A.U. Calle de María de Portugal, 1, 28050 Madrid.	
ASUNTO Ampliación de las advertencias de seguridad relativas a los sistemas de resonancia magnética Panorama 1.0T HFO debido a la posibilidad de que la integridad estructural de los componentes del sistema falle por una acumulación excesiva e involuntaria de presión de gas de helio durante un <i>quench</i> del imán.	
INFORMACIÓN ADICIONAL En noviembre de 2023 el fabricante emitió una nota de aviso informando de advertencias de seguridad y del cese de utilización de los sistemas de resonancia magnética Panorama 1.0T HFO, referencias 781250 y 781350, hasta que se llevara a cabo una inspección por parte de la empresa debido a un posible fallo en la integridad estructural de los componentes del sistema por una acumulación excesiva e involuntaria de presión de gas de helio durante un <i>quench</i> del imán. La AEMPS transmitió esta información el 4 de diciembre de 2023, alerta 2023-562. La empresa está remitiendo una nueva nota de aviso para informar de que los sistemas que ya han sido inspeccionados favorablemente pueden usarse de nuevo. Asimismo, se informa que la empresa ha actualizado las recomendaciones de uso y mantenimiento de los equipos para abordar el problema.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa.	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

