

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b>	<b>REFERENCIA</b>
2025-384	PS/PRV/120790
<b>PRODUCTOS</b> Receptores sin pantalla táctil Dexcom: <ul style="list-style-type: none"> <li>• G7 mg/dl</li> <li>• G7 mmol/l</li> <li>• ONE+ mg/dl</li> <li>• ONE+ mmol/l</li> <li>• ONE mg/dl</li> <li>• ONE mmol/l</li> </ul> Ver referencias, números de parte (SKU) y UDIs en la tabla 1 de la nota de aviso de la empresa.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> El receptor forma parte del sistema de monitorización continua de glucosa Dexcom G7, que permite conocer al paciente sus niveles de glucosa y la tendencia.	
<b>Nº SERIE</b> Ver nºs de serie afectados en la página web indicada en la nota de aviso de la empresa.	
<b>FABRICANTE</b> Dexcom Inc., EE.UU.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dexcom International Limited (Liesno Buno, S.L.) C/ Monte Esquinza, 30 - Bajos izquierda C.P. 28010 Madrid</li> <li>• Air Liquide Healthcare España, SL. C/ Orense, 34 3º C.P. 28020 Madrid</li> </ul>	
<b>ASUNTO</b> Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas referencias y números de serie de los receptores Dexcom G7, Dexcom ONE+ y Dexcom ONE, debido a que las alarmas y alertas auditivas podrían no funcionar de la manera prevista por una avería en el altavoz.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota de aviso empresa</li> <li>• Nota informativa AEMPS PS, 42/2025</li> </ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

