# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2025-591 | PS/MBF/128697 |

**PRODUCTO**
Zenition 10 y Zenition 30, modelos 718401 y 718076 respectivamente.

**FINALIDAD PREVISTA**
Visualización y guiado radiológico durante procedimientos intervencionistas y quirúrgicos.

**FABRICANTE**
Philips Medical Systems Nederland BV, Países Bajos

**DISTRIBUIDOR**
PHILIPS IBÉRICA, S.A. C/ María de Portugal nº1 28050 Madrid

**ASUNTO**
Advertencias de seguridad relacionada con los sistemas Zenition 10 y Zenition 30 modelos 718401 y 718076, debido a un problema con el cable del arco en C que puede provocar la pérdida de la función de adquisición de imágenes.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)** **CSV: GWXDN1L72CT7AZ7YM106**
**Fecha de la firma: 13/11/2025**
*Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es*



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89