MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

# ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2018-419 | PS/MRG/46880 |

**PRODUCTOS AFECTADOS EN ESPAÑA**
Sistemas Allura Xper y Centron

**FINALIDAD PREVISTA**
Sistemas de imagen por rayos X

**VERSION SOFTWARE**
Sistemas Allura con versiones 8.1.25, 8.1.25.1, 8.1.25.5, 8.2.25, 8.2.25.5 y 8.2.27
Sistemas Centron con versiones 1.0.10, 1.0.10.1 y 1.0.10.5.

**FABRICANTE**
Philips Medical Systems Nederland BV, Holanda.

**DISTRIBUIDOR**
Philips Ibérica S.A., C/ María de Portugal, 1, 28050 Madrid.

**ASUNTO**
Advertencia de seguridad relacionada con un problema en la posición del colimador, cuando se selecciona por primera vez un nuevo protocolo durante el procedimiento, que podría provocar una exposición adicional a rayos X.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**
- Nota de aviso de la empresa.

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 03/08/2018
Localizador: F3BPB57C90

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89