ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-459	PS/SSH/47374

PRODUCTO

Camillas terapéuticas GYM y GYM X con ajuste eléctrico y con al menos 10 años de antigüedad.

REFERENCIAS

- Standard: 8.5055.00 / 8.5056.01 / 02 / 01S / 02S / 03 / 04
- Gymnastik: 8.5055.10 / 8.5056.11 / 11S / 12 / 12S / 13 / 14
- Universal: 8.5055.50 / 51 / 51S / 52 / 52S / 53 / 54 / 60 / 61 / 61S / 62 / 62S / 63 / 64
- Manuell: 8.5055.80 / 81 / 81S / 82 / 82S / 83 / 84

FABRICANTE

FREI AG Aktive Reha-Systeme, Alemania.

DISTRIBUIDOR

FREI AG Aktive Reha-Systeme, Am Fischerrain 8, 79199 Kirchzarten, Alemania.

ASUNTO

- Advertencia de seguridad debido al posible fallo del motor de ajuste que podría provocar la caída de la camilla.
- Reemplazo de los motores de ajuste con una antigüedad igual o mayor a 10 años.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa.

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: 6ALJ8ZB265
Fecha de la firma: 24/08/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89