ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-177	PS/MTM/51379

PRODUCTO

Sistemas MultiDiagnost Eleva, OmniDiagnost Eleva y OmniDiagnost Classic:

708032 MultiDiagnost Eleva
708034 MultiDiagnost Eleva with Flat Detector
708037 MultiDiagnost Eleva with Flat Detector
708038 MultiDiagnost Eleva with Flat Detector
708027 OmniDiagnost Eleva
708023 OmniDiagnost Classic

FINALIDAD PREVISTA

Sistemas de diagnóstico de rayos X.

Nº SERIE

La empresa remitirá a cada centro, en la nota de aviso, el modelo y el número de serie de los equipos afectados.

FABRICANTE

Philips Medical Systems Nederland BV, Holanda.

DISTRIBUIDOR

Philips Ibérica S.A., C/ María de Portugal 1, 28050 Madrid.

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que en determinados sistemas MultiDiagnost Eleva, OmniDiagnost Eleva y OmniDiagnost Classic falte la placa de bloqueo de alguno de los ejes del sistema.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa