# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2019-394 | PS/NC/53432 |

**PRODUCTO**
Sistemas Vereos PET/CT (Positron Emission Tomography PET/Computed tomography CT), código de producto 882446 .

**FABRICANTE**
Philips Medical System, Estados Unidos.

**DISTRIBUIDOR**
Philips Ibérica, S.A., C/ Maria de Portugal Nº1, 28050 Madrid.

**ASUNTO**
Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que los Sistemas Vereos PET/CT tengan problemas de alineación en las cubiertas, frontal y trasera, del estativo, lo que puede ocasionar un potencial choque de los accesorios con las cubiertas, o crear una zona de enganche de algunas partes anatómicas del paciente y/o de los dispositivos que estén conectados al paciente.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS**

- Nota de aviso de la empresa

**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios**
**Fecha de la firma: 22/07/2019**
*Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es*
**Localizador: L C 2 C Q G E 3 7 C**



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89