ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-032	PS/PF/57142

PRODUCTO
Sistemas Philips Allura Exper, Integris, MultiDiagnost Eleva y OmniDiagnost Eleva, entregados a partir de 2010 hasta el 2014 inclusive

FINALIDAD PREVISTA
Sistemas de imagen por rayos X

Nº SERIE
La empresa remitirá a cada centro, en el Anexo I de la nota de aviso, el modelo y el número de serie de los equipos afectados.

FABRICANTE
Philips Medical Systems Nederland BV, Holanda

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica S.A., C/ María de Portugal 1, 28050 Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad debido a que la empresa ha identificado que un condensador dentro del convertidor del generador de rayos X Velara de determinados Sistemas Philips Allura Exper, Integris, MultiDiagnost Eleva y OmniDiagnost Eleva, puede fallar después de un gran número de disparos en un corto período de tiempo lo que podría ocasionar que no sea posible la adquisición de imágenes.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa