MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-302	PS/SGS/68577

PRODUCTO

Sistemas AXIOM Artis, Artis Zee, Artis Q y Artis Q.zen.
Ver modelos afectados en el Anexo I de la nota de aviso empresa

FINALIDAD PREVISTA

Equipos de radiología vascular intervencionista. Diagnosis y terapia de problemas vasculares de cráneo, cuerpo y miembros inferiores.

FABRICANTE

Siemens Healthcare GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR

Siemens Healthcare S.L.U. Avda. Leonardo da Vinci, 15 28906 Getafe, Madrid

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionados con determinados modelos de los sistemas Artis, AXION Artis, Artis Zee, Artis Q y Artis Q.zen, debido a la posible aparición de un nivel de corrosión mayor de lo esperado en las correas visibles que son necesarias para mover partes del sistema, en caso de una limpieza inadecuada.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 31/05/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: T C C B J K 3 A 5 6

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89